

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-804, e-mail: mchs.yakutia@gmail.com

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чурапчинскому району
УИ/ДнПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
РС(Я), Чурапчинский район, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 5 «а»
тел./факс 841151-41510;

Акт №13
по результатам рассмотрения заявления

«27» сентября 2016 года

с. Дябыла
(город, село, поселок)

10 часов 00 минут,

Начальник ОИ/Д и ПР по Чурапчинскому району майор внутренней службы Каратаев С.Д.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора (чи) по пожарному надзору, привлеченного (ны) к обследованию)
в период с 09 ч. 30 мин. « 27 » сентября 2016 г. по 10 ч. 00 мин. « 27 » сентября 2016 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на
территории, в здании детского сада МБДОУ Центр развития ребенка- детский сад «Кунчээн»
с. Дябыла расположенного (-ых) по адресу: Чурапчинский район, с. Дябыла ул. Карла
Маркса, 23/5,
при обследовании совместно с заведующей МБДОУ ЦРР – детский сад «Кунчээн» с. Дябыла
Старостинной Гатьяной Васильевной,
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.д.
по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание одноэтажное, стеновые панели ЛСТК (3 степени огнестойкости), 2015 года
постройки, общей площадью 1209,2 кв.м., отопление центральное, освещение
электрическое 220 вольт. В здании имеются 6 (шесть) эвакуационных выходов (в
исправном состоянии). Внутренние пожарные краны и первичные средства
пожаротушения имеются в соответствии с нормативными требованиями. Здание
заблокировано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Имеется вывод сигнала о срабатывании
автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны с. Дябыла. Здание
обеспечено 2 (двумя) наружными пожарными водоемами по 150 куб. м. (в исправном
состоянии).

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	

С Актом обследования ознакомлен:

директорша Шарошкина Т.В.

Синько

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 28 » сентября 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директорша Шарошкина Т.В.

Синько

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Здание детского сада МБДОУ Центр развития ребенка- детского сад «Кунчэни» с. Дыбыла соответствует требованиям СНиП и ППР «19» августа 2016 г.

Обследование проводил:
Начальник ОИД и ПР
по Чурапчинскому району
майор внутренней службы
«27» сентября 2016 г.



С.Д. Каратаев

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору